

## **Oddział w Strzelcach Krajeńskich – dostępność architektoniczna.**

Do wejścia budynku należy dojść, po przejściu przez parking samochodowy, od ulicy Gorzowskiej lub wejściem dla pracowników od podwórka.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne znajduje się od frontu w środkowej części budynku, wejście dla pracowników od podwórka znajduje się za bramą wjazdową za parterową przybudówką.

Do wejścia głównego prowadzą 4 stopnie schodów. Brak podjazdu dla wózków. Do wejście dla pracowników od podwórka prowadzi 5 stopni schodów. Brak podjazdu dla wózków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście główne do budynku jest zabezpieczone barierkami. Wejście dla pracowników od podwórka nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami.

Na czas epidemii, aby wejść do budynku należy zadzwonić pod nr tel. 95-7632179 lub 694494354 i poprosić o pomoc.

W budynku trzeba nosić maseczkę zakrywającą usta i nos.

W budynku nie ma windy (budynek – 2 piętra). Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia w budynku. Biura WIORiN Oddział Strzelce Krajeńskie znajdują się na 2-gim piętrze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.