

Oddział we Wschowie – dostępność architektoniczna.

Wejście do budynku znajduje się na wprost przejścia dla pieszych, wejście bezpośrednio z chodnika przy głównej ulicy.

Na parkingu, który znajduje się bezpośrednio za budynkiem (brama ok. 10 m za wejściem głównym w prawo) brak jest wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych oznaczonego tabliczką.

Biuro Oddziału WIORiN Wschowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Budynek nie posiada windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Do wejścia prowadzą 4 stopnie schodów. Brak jest podjazdu dla wózków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami czy barierkami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.